

以下廠牌除濕機，禁止於宿舍內使用：

附件二

廠牌	型號（產製期間）
大同 0800-052-666 0800-052-666	TWD-510B（94.01～95.10）
	TWD-511B（94.01～95.10）
	TWD-711B（94.01～95.10）
	TWD-660B（94.01～95.10）
	TWD-500B（92.01～94.06）
三洋 0800-081-567 0800-081-567	SDH-501B（92.01～94.06）
	SDH-512B（94.01～95.10）
	SDH-612B（94.01～95.10）
	SDH-680B（94.01～95.10）
東元 0800-281-200 0800-281-200	MD1088B（92.01～94.06）
	MD1095B（94.01～95.10）
	MD1096B（94.01～95.10）
	MD1097B（94.01～95.10）
	MD1316B（94.01～95.10）
	MD1401WA（94.01～95.10）
	MD1801WA（94.01～95.10）
聲寶 0800-005-438 0800-005-438	AD-K123（92.01～94.06）
	AD-K125（92.01～94.06）
	AD-1861N（92.01～94.06）
西屋 04-2491-2151 04-2491-2151	WED-112P（92.01～94.06）
吉普生 0800-033-678 0800-033-678	GD-102NB（92.01～94.06）
	GD-105NBI（92.01～94.06）
富及第 0800-033-678 0800-033-678	FDH-1020N（92.01～94.06）
	FDH-1050NB（92.01～94.06）
歌林 0800-066-628 0800-066-628	KJ-K105B（92.01～94.06）
	KJ-K50B（92.01～94.06）
惠而浦 0800-888-105 0800-888-105	ADS051M（92.01～94.06）

除濕機聯合召回檢修公告啓事

三洋				聲寶	
SDH-501B	SDH-512B	SDH-612B	SDH-680B	AD-K123 AD-K125	AD-1861N
					
東元					西屋
MD1088B	MD1095B MD1096B MD1097B	MD1316B	MD1401WA	MD1801WA	WED-112P
					
雷諾/吉普生				歌林	
GD-102NB	GD-105NBI	FDH-1020N	FDH-1050NBI	KJ-K50B	KJ-K105B
					
大同				惠而浦	
TWD-500B	TWD-511B	TWD-711B	TWD-510B	ADS051M	
					

大同服務站：0800-052-666 歌林服務站：0800-066-628
 雷諾服務站：0800-033-678 東元服務站：0800-281-200
 三洋服務站：0800-081-567 惠而浦服務站：0800-888-105
 聲寶服務站：0800-005-438
 西屋服務站：僅WED-112P 服務代修電話04-24912151